

Norma UNI EN ISO 9712 in sintesi

La norma UNI EN ISO 9712 prevede che:

- La certificazione della qualifica sia personale
- L'operatore che esegue i controlli è responsabile del proprio operato

Tale certificazione viene rilasciata da un ente terzo a seguito di esame legalmente riconosciuto ed ha validità in Europa e nei Paesi Extraeuropei ove sia adottata l'ISO. Secondo tale norma, esistono tre livelli di certificazione che individuano in modo preciso diverse figure e compiti/mansioni/competenze:

Il livello 1 autorizzato a :

- eseguire le prove
- registrare e classificare i risultati
- redigere un resoconto della prova

(Non deve essere responsabile della scelta del metodo o della tecnica di prova da utilizzare nè della valutazione dei risultati).

Il livello 2 autorizzato a :

- selezionare la tecnica CnD per il metodo di prova da utilizzare
- interpretare norme e specifiche e tradurle in istruzioni CnD
- eseguire o sovrintendere le prove
- interpretare e valutare i risultati delle prove in conformità a codici o norme
- preparare le istruzioni scritte
- redigere i rapporti di prova

Il livello 3 autorizzato a :

- assumersi piena responsabilità di un laboratorio di prova o di un centro di esame e del relativo personale
- eseguire e sovrintendere a tutti gli incarichi propri a un I e II livello
- stabilire e convalidare istruzioni e procedure CnD;
- stabilire i particolari metodi di prova, le procedure e le istruzioni CnD da utilizzare
- addestramento livelli I e II, dirigere o sovrintendere ad esami di qualificazione.